



COMUNE: San Giovanni Valdarno
 PROVINCIA: Arezzo

COMMITTENTE: Comune di San Giovanni Valdarno

Quota da p.c.

SONDAGGIO

PROFONDITA' m da p.c.	SIMBOLOGIA	DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	S.P.T.		CAMPIONI INDISTURBATI	REPERTI FOSSILI	Pocket penetrometer (kg/cm ²)	FALDA (m da p.c.)	PIEZOMETRO	
			Profondita' (m da p.c.)	Numero di colpi						
0.00		0.20 m - Conglomerato bituminoso								
1.00		3.00 m - Sabbia con ghiaia limosa								
2.00										
3.00										
3.50		8.00 m - ghiaia con sabbia e ciottoli da sub-angolari a sub-arrottondati	3.50	N1 (16)	C1					
3.95				N2 (18)						
4.00				N3 (18)						
5.00										
5.45										
6.00										
6.60										
7.05										
8.00										
9.00		10.00 m - Argilla debolmente limosa								
10.0		11.80 m - Argilla limoso-sabbiosa								
11.0										
12.0										
12.25		12.25 m - Argilla debolmente limosa								
13.0		13.00 m - Argilla con limo debolmente sabbiosa								
14.0		17.60 m - Argilla con limo								
15.0										
16.0										
17.0		19.50 m - Argilla limosa-torbosa								
18.0										
19.0										
20.0		20.00 m - Argilla con limo								

Inizio lavori 21-03-2023
 Fine lavori 23-03-2023
 Ditta esecutrice Geognostica Medicea